

Options et accessoires

Liste complète des pièces d'usure

Description	CITOCUT K	CITOCUT 10i	CITOCUT 20i	CITOCUT 40i	CITOCUT 25	CITOCUT 40	NERTAJET 50
Électrode C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Électrode L			✓	✓	✓		
Électrode FL			✓	✓	✓	✓	
Électrode air							✓
Électrode N ₂							✓
Électrode Ar/H ₂							✓
Tuyère FL 0.65	✓	✓	✓	✓			
Tuyère FL 0.8		✓	✓	✓	✓	✓	
Tuyère L 1.0			✓	✓	✓	✓	
Tuyère L 1.2			✓	✓	✓	✓	
Tuyère C 1.0				✓	✓	✓	
Tuyère C 1.2			✓	✓	✓	✓	
Tuyère C 1.4				✓	✓	✓	
Tuyère C 1.6				✓			
Tuyère C 1.8						✓	
Tuyère G 2.0			✓				
Tuyère G 2.2				✓			
Tuyère Ø 1.0 - 40 A							✓
Tuyère Ø 1.2 - 60 A							✓
Tuyère Ø 1.6 - 100 A							✓
Tuyère Ø 1.8 - 150 A							✓
Tuyère de gougeage Z 5.0							✓
Jupe TN	✓	✓	✓		✓		
Jupe TI			✓		✓		
Jupe coupe au contact P40 et P45				✓		✓	
Jupe coupe à distance P40 et P45				✓		✓	
Jupe à créneaux P40 et P45				✓		✓	
Jupe de gougeage P45				✓			
Jupe P plate							✓
Jupe C conique							✓
Patin pour P25 et P30			✓		✓	✓	
Patin pour P40 et P45				✓		✓	
Patin de gougeage P25			✓				
Patin de gougeage P45				✓			
Clé mixte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



Torche CITORCH P40 - 15 m
pour CITOCUT 40

Référence W 000 302 652

Torche CITORCH P45 - 15 m
pour CITOCUT 40i

Référence W 000 302 650



Torche CITORCH P25 - 12 m

Référence W 000 302 648

Torche CITORCH P30 - 12 m

Référence W 000 271 400



Compas pour toutes les torches

- Ø maxi : 1400 mm.
- Compatible avec les torches TPX, TPM et CITORCH P.

Référence W 000 302 512



Chariot plasma pour CITOCUT 40i

Référence W 000 265 598